

FRÉZKY

FRÉZKY NÁSTROJÁŘSKÉ



FRÉZKY NÁSTROJÁŘSKÉ	FNGJ 40 A	FNGJ 50 A	FNG 40 CNC A	FNG 50 CNC A
Rozměr pracovní plochy stolu (mm)	800 × 400	900 × 500	800 × 400	900 × 500
Pracovní zdvih X / Y / Z (mm)	600 × 400 × 400 (640 × 430 × 415)	700 × 500 × 500 (720 × 530 × 515)	600 × 400 × 400	700 × 500 × 500
Vřeteno (ISO)	40	40	40	40
Otáčky vřetene (min ⁻¹)	50 ÷ 4000	50 ÷ 4000	50 ÷ 4000	50 ÷ 4000
Výkon hlavního motoru (kW)	4	4	5,5	5,5

